Abaisseurs noirs - Manivelle bas	Séquence des chariots selon la machine	
	DUO 80, DUO 80 S et DUO rose	E6000
	Tous les rangs GX / FX	Tous les rangs GX / KX
		Point : 169, Dessin 1000 - Jeté simple fonture
		Album de points page 33

Imitation point de RIZ - Cahier PASSAP no 4 - page 37 - Point à jetes aux deux rangs - simple Fonture

			G20	G19	G18	G17	G16	G15	G14	G13	G12	G11	G10	G9	G8	G7	G6	G5	G4	G3	G2	G1	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17	D18	D19	D20
Fonture arrière	(0) Poussoirs	Hors travail	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		Attente																																								
		Travail																																								
	(0) Aiguilles	Hors travail	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		Travail																																								
Fonture avant	Aiguilles (0)	Travail	‖	‖	‖	‖	‖	‖	‖	‖	‖	‖	‖	‖	‖	‖	‖	‖	‖	‖	‖	‖	‖	‖	‖	‖	‖	‖	‖	‖	‖	‖	‖	‖	‖	‖	‖	‖	‖	‖	‖	‖
		Hors travail																																								
	Poussoirs (0)	Travail	▌		▌		▌		▌		▌		▌		▌		▌		▌		▌		▌		▌		▌		▌		▌		▌		▌		▌		▌		▌		▌	
		Attente		▌		▌		▌		▌		▌		▌		▌		▌		▌		▌		▌		▌		▌		▌		▌		▌		▌		▌		▌		▌		▌
		Hors travail																																								
Nb. Aiguilles (incluant les aiguilles vides) = 40																																										

Symbole aiguille	‖
Symbole poussoir	▌
Symbole hors travail	●